

تصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية المنشأة على ترب طينية عالية السماكة التي تفتقر الى منظومات الصرف لمياه الأمطار .

د. علي حسين خضير

كلية مدينة العلم الجامعة / قسم الهندسة مدني

E-mail : ahkhudair@yahoo.com

الخلاصة

في المناطق السكنية المنشأة على ترب طينية عالية السماكة التي تفتقر الى منظومات الصرف لمياه الأمطار فإن حالة فيضان هذه المناطق محتملة بفعل مياه الأمطار الغزيرة .

لقد بين هذا البحث إمكانية تصريف المياه الناتجة عن الأمطار الى داخل الأرض من خلال إنشاء حفر للتصريف (Pits) خلال التربة الطينية العالية السماكة ذات المسامية القليلة جداً تمتد لغاية طبقة التربة المسامية التي تقع تحتها. يتم تصريف المياه السطحية الناتجة عن الأمطار من خلال الطبقة المسامية في داخل الأرض .

الكلمات المفتاحية: تصريف , مياه الامطار , منظومات الصرف , المناطق السكنية

Discharge of rain-storm water in dwelling Areas Constructed on a thick clay strata lacking the rain-water net work system services.

Dr. Ali Hussein Khudhair

Abstract.

In dwelling areas constructed on a thick-clay strata's lacking the services of rain-water network system, flood is possible in occasions of heavily rain-storms.

This research indicates the possibility of discharging the run-off water into the ground through cess-pits. These pits are dug out through the impervious strata to the previous under laid strata where the water infiltrated from.

Key words: Discharge, rain water, net work system,

لغرض تخفيف وطأة هذه المشكلة على الساكنين ولعدم إمكانية إنشاء منظومة الصرف تم التفكير بتصريف مياه الأمطار الى باطن الأرض من خلال تجاوز مشكلة قلة نفاذية الماء للتربة في المنطقة قيد البحث باستخدام آبار تصريف تصل سطح الأرض بالطبقة المسامية التحتية

(الطبقة الرملية) مروراً بالطبقة الطينية . إن استخدام هذا الأسلوب سيعجل من عملية التخلص من المياه السطحية المتجمعة نتيجة الأمطار بتصريفها الى الطبقة الرملية التحتية من خلال هذه الآبار.

2 - الخطوات التي أتبع في تنفيذ البحث

1-2 تحديد مواقع آبار البحث

تم تحديد ثلاث نقاط لحفر آبار البحث وكما موضح في المخطط رقم (1). أن أساس تحديد هذه النقاط كان هدفه الحصول على فكرة شمولية عن طبيعة تكوينات التربة في المنطقة قيد البحث .

1 - المقدمة

تعاني معظم مناطق مدينة بغداد من مشكلة ارتفاع المياه الجوفية ، وتزداد وطأة هذه المشكلة في المناطق السكنية التي لا تحتوي على منظومة تصريف مياه الأمطار ، ومثال ذلك منطقة حي المعلمين في الزعفرانية والمناطق المجاورة لها .

يتم تصريف مياه المجاري في هذه المنطقة من خلال إستخدام خزانات التفسخ

(Septic Tanks) ، ونتيجة

لذلك ولطبيعة الترب الطينية في

المنطقة أرتفع منسوب المياه

الجوفية الى مستوى مقارب من

سطح الأرض تقريباً. لقد رافق هذه

الظاهرة معاناة شديدة لساكني

المنطقة متزامنة مع موسم هطول

الأمطار ناتجة عن إنغمار مناطق

السكن بالمياه لطول فترة الموسم

تقريباً. إن من العوامل المهمة

المؤدية الى حالة الأنغمار هذه

يمكن تحديدها بما يلي :

1 - إفتقار المنطقة الى شبكات الصرف

الصحي .

2 - إرتفاع مستوى المياه الجوفية في

المنطقة .

3 - قلة نفاذية الماء لتربة المنطقة وقابليتها

على تصريف المياه أو إستيعابها .



BH₂



SCALE 1/1000


شكل رقم (1)

مخطط موقع آبار البحث

2-2 - حفر الآبار

1-2-2 وسيلة الحفر

بغية تقليل تكاليف البحث الى أقل كلفة ممكنة تم تصنيع وسيلة للحفر لغرض تنفيذ العمل يدوياً . وتتألف هذه الوسيلة من الأجزاء التالية كما مبين في المخطط رقم (2).



شكل رقم (2)

مخطط وسيلة الحفر

وثالثة لحين تساوي عمق الحفر مع طول الأنبوب الواصل بين عتلة العزم والرأس القاطع .

2 - بعد تساوي عمق الحفر مع طول الأنبوب يضاف أنبوب جديد من خلال تفكيك عتلة نقل العزم وإضافة الأنبوب الجديد ثم تثبيت العتلة ثانية ، وعلى هذا المنوال استمرت عملية الحفر لحين الوصول الى العمق المطلوب .

تعاد عملية إخراج الأجزاء الموصولة مع بعضها في كل عملية تنظيف للرأس القاطع (كل 300 ملم) حيث يتم أخذ النماذج في هذه الفترات أيضاً .

تتصف عملية الحفر هذه بمحددات رئيسية أهمها :

- عدم إمكانية الحصول على نماذج غير مشوشة للتربة .
- صعوبة رفع وإنزال الوسيلة مع توصيلاتها أثناء عملية التنظيف او اخذ النماذج عندما يتقدم عمق الحفر .
- صعوبة الحفر والحصول على نماذج في التربة الرملية نتيجة تحول هذه التربة بوجود الماء والتشويش جراء الحفر الى سائل كثيف يصعب احتوائه داخل فراغ الرأس القاطع .

أن عمق الحفر الذي تم الوصول إليه في هذا البحث كان (8300) ملم .

2-3 تحديد الخواص الفيزيائية للتربة اعتماداً على المعاينة الموقعية

الرأس القاطع :- رأس قاطع معدني أسطواني مجوف بقطر خارجي 100 ملم وطول 300 ملم مسدود من الأعلى ذا فتحتين جانبيتين تبدأ من منطقة قريبة من الرأس وتستمران حتى النهاية .

في النهاية تم إيصال جزئي الرأس ببعضهما في نقطة واحدة وتم ثني الجزء السائب من الأسفل بطريقة تجعل الرأس قادر على قطع التربة واحتواءها أثناء تقدم الحفر . النهاية العليا من الرأس القاطع تنتهي بقضيب معدني ذو نهاية مسدودة مسننة قابلة للتوصيل .

أنابيب التوصيل:- مجموعة أنابيب من الحديد المغلون بقطر (25) ملم وطول (1000) ملم مسننة من الطرفين تضاف على مراحل كلما تقدم الحفر .

عتلة نقل العزم :- تتألف من أنبوبين بقطر (25) ملم وطول (500) ملم لكل منهما . تم ربط الأنبوبين بتوصيلة وسطية نوع (T) وبنفس القطر .

2-2-2 طريقة الحفر:- تمت أعمال الحفر على وفق الآتي :

1 - يؤخذ أحد الأنابيب وتوصل إحدى نهايتيه بالرأس القاطع باستخدام توصيلة أنابيب اعتيادية (زبانة) ويتم إيصال النهاية الأخرى للأنبوب بعتلة نقل العزم ثم يبدأ بتدوير العتلة باتجاه عقارب الساعة بعد أن يتم وضع الرأس القاطع على موقع النقطة المراد إجراء عملية الحفر فيها وتستمر عملية التدوير الى أن يتم النزول لمسافة (300) ملم . عندئذ يتم استخراج الأجزاء التي تم توصيلها كاملة دون تفكيك الى خارج الحفرة لتنظيف الرأس القاطع مما احتواه من التربة ، وتعاد العملية ثانية

عمق يتراوح بين (3500-4500) ملم
تحت مستوى سطح الأرض وتنتهي
عند عمق يتراوح بين (6000-
7300) ملم .

- الطبقة التي أساسها الـ (Silty Sand)
وتبدأ على عمق (6000) ملم في البئر رقم (1) وتستمر الى نهاية
الحفر ؛ اما البئر رقم (3) فأن مادة
الطبقة المسامية فيها هي الـ
(Sandy-Silt) التي تبدأ على عمق
(7500) ملم وتستمر الى نهاية الحفر

4-2 تحديد مستوى وحركة المياه الجوفية

لغرض معرفة مستوى وحركة المياه
الجوفية فقد تم تسجيل مستوى الماء في
الآبار الثلاثة ابتداءً من اليوم الثاني اللاحق
لإتمام عملية الحفر وكانت النتائج كما مثبتت
في الجدول رقم (1). يلاحظ من الجدول أن
هناك تفاوت متذبذب ملحوظ في المستويات
المسجلة ، ويمكن إرجاع ذلك الى جملة
أسباب سيأتي ذكرها لاحقاً.


من خلال المراقبة الميدانية لعملية حفر
الآبار الثلاثة تم تحديد تركيبة التربة
الوصفية على النحو الآتي (لاحظ الشكل
رقم (3).

أ - طبقة الدفن العليا التي جلبت من خارج
الموقع لأغراض التشجير والتي يتراوح
سمكها من 300 الى 500 ملم
وتوصف تربة هذه الطبقة بـ (Silty
sand) .


ب - التربة البكر:- وتتكون من :-
- الطبقة الطينية العليا :- (طبقة غير
مسامية) التي يتراوح سمكها بين
(2750- 4000) ملم .
- الطبقة المسامية:- التي أساسها الـ
(Silt) والـ (Sand) ، لا يتجاوز
سمكها (300- 400) ملم وتقع على
عمق يتراوح بين (3000-4000) ملم

- الطبقة الطينية الثانية:- (طبقة غير
مسامية) التي تتحول الى طين
مرصوص رصاً عالياً ثم الى طين
اعتيادي ثانية . تبدأ هذه الطبقة على

B.H. No.1, Depth =7.4 m




B.H. No.2, Depth =8.3 m



شكل رقم (3)

مقطع في آبار الحفر

B.H. No. 3 Depth = 8.3 m



شكل رقم (3)

مقطع في آبار الحفر

جدول رقم (1) مستوى وحركة المياه الجوفية

Date	Water Table Depth (in cm)		
	B.H(1)	B.H(2)	B.H(3)
12/3	72	—	—
20/3	72	65	—
22/3	72	65	65
29/3	72	65	65
8/4	Heavy Rain	Heavy Rain	Heavy Rain
11/4	59	59	59
15/4	61	60	62
18/4	62.5	62	62
21/4		63	61.5
22/4	60.5	63	63
23/4	62	64	64.5
24/4	63	66	65
5/5	76	77	77
8/5	69	70	74
14/5	78	80	82
20/5	83	86	88
22/5	83	83	85
6/6	98	95.5	104
20/6	110	112.5	110
1/7	125	124	110

5-2 تنظيف الآبار من مخلفات الحفر

بعد إنجاز عملية الحفر وبعض الدراسات الأولية على نفاذية الماء للترسبات التي خلفتها عملية الحفر أجري التنظيف اللازم لهذه الآبار من مادة الترسبات باستخدام مضخة طرد مركزي بقطر (50) ملم . لقد تم وضع أنابيب بلاستيكية (Casing P.V.C) بقطر (100) ملم . في داخل الآبار وذلك لمنع الأنهيارات الجانبية والمحافظة على ديمومة البئر.

6-2 إجراء الفحوص الموقعية

1-6-2 فحص النفاذية لمخلفات الحفر المترسبة داخل البئر

تم إجراء هذا الفحص باتباع أسلوب (Variable Head Permeability) وتم إجراء فحصين متتاليين وكما مبين في الجدول رقم (2) للبئر رقم (1) والبئر رقم (2).

جدول رقم (2) قراءات تغير عمود الماء المسلط على مخلفات الحفر للبئر رقم (1) والبئر (2)

Test	Head (cm)	Elapsed Time (hrs)	New Head (cm)	Length of soil plug (cm)	DH (cm)
1	90	48	88	197	2
2	66.5	24	65.5	158	1

2

2-6- فحص النفاذية لطبقة التربة المسامية التي ستستخدم لاستيعاب التصريف العكسي

(حيث إن :-)

L.L=Liquid Limit

P.L=Plastic Limit

P.I =Plasticity Index

تم إختبار (5) نماذج لهذا الغرض وكما يأتي :

1-175, 2-150, 2-265, 2-643, 3-
(385)

يشير الرقم الأول من هذه التسمية الى رقم البئر والرقم الثاني يشير الى عمق النموذج فمثلاً (2-265) يشير الرقم (2) الى البئر (2) والرقم (265) يشير الى أن النموذج المشار اليه يقع على عمق (265) سم تحت مستوى سطح الأرض ، وهكذا .

تم إجراء هذا الفحص بعد إجراء عملية التنظيف لمخلفات الحفر وبوجود الـ (Casing) وباستخدام عمود من الماء قدره (60) سم .

2-6-3 إجراء فحص إستيعاب الأبار دون التغير في مستوى المياه الجوفية

تم إجراء هذا الفحص لمعرفة كمية التصريف العكسي (التصريف الى داخل البئر) الذي يمكن أن تستوعبه الأبار من دون إحداث تغيير على مستوى المياه داخل البئر (الحفاظ على مستوى ثابت للمياه داخل البئر قبل وأثناء الفحص) .

2-7 الفحوص المختبرية

لكون الصفة الغالبة على التربة التي تم إستخراجها من الأبار هي الصفة الطينية (تربة طينية) فقد تم الأكتفاء بعمل الفحوص الخاصة بالـ (Atterberg Limits) حسب المواصفة الامريكية ASTM4318 والتي تتضمن فحص حدود السيولة واللدانة (P.L ; L.L) لتحديد خاصية التربة نسبة الى العلاقة التي تربط ما بين (L.L and P.I)

3- نتائج الفحوص ومناقشتها

3-1 نتائج الفحوص الحقلية

لقد بينت الفحوص الحقلية ما يلي :-

3-1-1 نتائج تحديد مستوى وحركة المياه الجوفية (لاحظ الجدول (1))

لقد بينت قياسات مستوى المياه الجوفية الآتي :-

1- أن مستوى المياه الجوفية للآبار الثلاثة ظل ثابتاً دون تغيير للفترة من الثالث الأخير من آذار لغاية بداية نيسان مع

ملاحظة وجود انخفاض في مستوى

المياه في البئر رقم (1) .

2- بتاريخ (2001/4/8) حصل مطر

شديد في المنطقة نتج عنه ارتفاع

ملحوظ في مستوى المياه الجوفية

(مقدار الأرتفاع (13) سم في البئر رقم

(1)، (6) سم في كل من البئرين (2 ،

(3

3- إن أرتفاع مستوى المياه الجوفية

الملحوظ بعد هطول الأمطار ناتج عن

قلة نفاذية مخلفات الحفر حيث حدث

هطول المطر قبل عملية تنظيف الآبار

من المخلفات .

جدول رقم (1) مستوى وحركة المياه الجوفية

Date	Water Table Depth (in cm)		
	B.H(1)	B.H(2)	B.H(3)
12/3	72	—	—
20/3	72	65	—
22/3	72	65	65
29/3	72	65	65
8/4	Heavy Rain	Heavy Rain	Heavy Rain
11/4	59	59	59
15/4	61	60	62
18/4	62.5	62	62
21/4		63	61.5
22/4	60.5	63	63
23/4	62	64	64.5
24/4	63	66	65
5/5	76	77	77
8/5	69	70	74
14/5	78	80	82
20/5	83	86	88
22/5	83	83	85
6/6	98	95.5	104
20/6	110	112.5	110
1/7	125	124	110

ان انخفاض مستوى المياه الجوفية الملحوظ بعد 22/4 يعود الى :-

أ - معالجة النضوحات الكبيرة التي تم العثور عليها في شبكة التغذية الرئيسية المجاورة لمنظومة البحث.

ب- منع تجاوزات التصريف على قنوات الخدمة الداخلية .

ج- ارتفاع درجات الحرارة .

3-1-2 نتائج فحص النفاذية لمخلفات الحفر المترسبة داخل البئر :

كما تبين القراءات الواردة في الجدول رقم (2) فإن مقدار الهبوط في عمود الماء البالغ (90) سم المسلط على عينة من المخلفات بطول (197) سم كان (2) سم بالنسبة للفحص الأول وخلال زمن قدره (48) ساعة ومقدار الهبوط في عمود الماء البالغ (66.5) سم المسلط على عينة من المخلفات بطول (158) سم كان (1) سم خلال زمن قدره (24) ساعة بالنسبة للفحص الثاني .

وإذا ما علمنا أن نفاذية التربة بموجب المعادلة :

$$K = -(aL / At) \ln \left[h_2/h_1 \right]$$

حيث ان

$a = A$ مساحة مقطع الـ (Casing) سم.2 (سنتيمتر مربع)

L : طول العينة (سم)

t : الفترة الزمنية ما بين القراءات (ثانية)

h_1 : ارتفاع عمود الماء في بداية الفحص (سم)

h_2 : ارتفاع عمود الماء في نهاية الفحص (سم)

عندئذ ستكون النتائج :

$$(k)_{test1} = -(197 / 48 \times 3600) \ln \left[88/ 90 \right] = 2.562 \times 10^{-5} \text{ cm/ sec}$$

$$(k)_{test2} = -(158 / 24 \times 3600) \ln \left[65.5/ 66.5 \right] = 2.77 \times 10^{-5} \text{ cm/ sec}$$

وإذا ما أخذنا معدل القرائتين فإن :

$$K \text{ average in cm/sec} = 2.67 \times 10^{-5}$$

ويقع هذا الرقم ضمن حدود التربة ذات النفاذية القليلة (لاحظ الجدول رقم (3))

Table 3
Permeability and Drainage Characteristics of Soils*

		Coefficient of Permeability k in cm per sec (log scale)											
		10^2	10^1	1.0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-7}	10^{-8}	10^{-9}
Drainage		Good					Poor			Practically Impervious			
Soil types	Clean gravel	Clean sands, clean sand and gravel mixtures			Very fine sands, organic and inorganic silts, mixtures of sand silt and clay, glacial till, stratified clay deposits, etc.				"Impervious" soils, e.g., homogeneous clays below zone of weathering				
							"Impervious" soils modified by effects of vegetation and weathering						
Direct determination of k	Direct testing of soil in its original position—pumping tests. Reliable if properly conducted. Considerable experience required												
	Constant-head permeameter. Little experience required												
Indirect determination of k		Falling-head permeameter. Reliable. Little experience required			Falling-head permeameter. Unreliable. Much experience required			Falling-head permeameter. Fairly reliable. Considerable experience necessary					
	Computation from grain-size distribution. Applicable only to clean cohesionless sands and gravels										Computation based on results of consolidation tests. Reliable. Considerable experience required		

* After Casagrande and Fadum (1940).

جدول رقم (3)

تصنيف لترربة بموجب حدود النفاذية

3-1-3 - نتائج فحص النفاذية لطبقة التربة المسامية التي ستستخدم لاستيعاب التصريف العكسي

لقد كانت كمية التصريف المقاسة موقعياً عند استخدام عمود من الماء مقداره (60) سم بعد انتظام كمية التصريف وثبوت المستوى المقرر مساوية الى (1.44) م/3 ساعة. وإذا علمنا أن نفاذية التربة للماء في مثل هذه الحالة تقاس بموجب المعادلة التالية (قياس النفاذية بطريقة المنسوب الثابت) :-

$$K = \frac{Q}{5.5rH}$$

حيث أن :-

K : النفاذية.

Q : معدل التصريف (غالون/ دقيقة)

r : نصف قطر الـ (Casing) (بالقدم)

H : فرق الارتفاع لمستوى الماء في داخل البئر عن مستوى المياه الجوفية (بالقدم)

وعندما تكون

Q مساوية الى (24 لتر / دقيقة) أي (6.34 غالون/ دقيقة)

r مساوية الى 5 سنتمترات أي (0.21 قدم)

H مساوية الى 60 سنتمتر أي (2 قدم) فعندئذ

$$K= 6.34/(5.5 \times 0.21 \times 2) = 2.74 \text{ Gal./min.ft}^2$$

أو $k= 0.187 \text{ cm/sec}$

أن هذه القيمه تقع ضمن القيم التي تتصف بها التربة الرملية النظيفة والتي تعتبر ذات مسامية جيدة ، لاحظ الجدول رقم (3).

3-1-4- نتائج فحص استيعاب الآبار دون التغير في مستوى المياه الجوفية :

أن كمية الاستيعاب التي تم قياسها موقعا كانت (0.3) م³ / ساعة .

3-2 نتائج الفحوص المختبرية


أن نتائج فحوص الـ (Atterberg Limits) (حدود اتربيرج) كانت كما مبين في الجدول رقم (4) .

الجدول رقم (4) نتائج الفحوص المختبرية لعينات من التربة

رقم النموذج	L.L%	P.L%	P.I%
1-175	42.5	19.2	23.3
2-150	35.3	17.0	18.3
2-265	21.1	15.2	5.9
2-643	33.2	20.2	13.0
3-385	26.7	16.0	10.7

وإذا كانت قيمة الـ P.I هي عبارة عن الفرق ما بين L.L ، P.L أي أن $P.I = L.L - P.L$ حيث ان
P.I= Plasticity Index

فعدنئذ نتمكن من الحصول على قيم الـ (P.I) كما مبيين في الجدول (4). أن نقل قيم الـ (P.I) ،
 من الجدول (4) وتسقيطها على منحنى معيار اللدونة وحدود السيولة سيعطينا الشكل (4).



شكل رقم (4)

منحنى معيار اللدونة وحدود السيولة مسقطاً
 عليه نتائج الفحص المختبري

وعندئذ يمكن وصف التربة بما يلي :

وصف التربة بموجب منحني اللدونة المعد من قبل A.Gasagrande	وصف التربة بموجب منحني اللدونة المعد لغرض تصنيف التربة Modified plasticity chart used in U.S.C.S	رقم النموذج
In organic clay of medium plasticity	————CL————	1-175
In organic clay of medium plasticity	————CL————	2-150
Cohesionless soil	————CL-ML————	2-265
In organic clay of medium plasticity	————CL————	2-643
In organic clay of low plasticity	————CL————	3-385

U.S.C.S: Unified Soil Classification System

حفرها بقطر (10) سم بعد التنظيف من مخلفات الحفر هي (0.3) م³/ساعة عند الحفاظ على مستوى المياه الجوفية ثابتاً دون تغير ، $\Delta H=0$ ، ومقدار التصريف يساوي (1.4) م³/ساعة عندما يكون $\Delta H=60\text{cm}$.

4- الأستنتاجات والتوصيات

من خلال نتائج الفحوصات الحقلية والمختبرية لموقع البحث تم التوصل الى :

6 - إذا أفترضنا عملياً أن شدة المطر لأغراض التصميم بحدود (2.5) سم خلال نصف ساعة . وأن الفترة الزمنية المطلوبة للتخلص من كمية الماء هذه هي (2) ساعة إبتداءً من حدوث المطر فعندئذ ستكون المساحة التي يمكن خدمتها للبيئر الواحد (أقل مساحة) بموجب المعادلة ادناه

$$d \times A = Q \times t$$

$$0.025\text{m} \times A = 0.3\text{m}^3/\text{hr} \times 2\text{hr}$$

$$A = (0.3 \times 2) / 0.025 = 24\text{m}^2/$$

$$B.H$$

- 1 - أن مستوى المياه الجوفية خلال فترة هطول الأمطار يرتفع الى مستوى سطح الأرض البكر تقريباً.
- 2 - أن سمك الطبقة الطينية في المنطقة يزيد على (600) سم وتمثل الطبقة العليا من التربة .
- 3 - تعتبر الطبقة المشار إليها عديمة النفاذية عملياً .
- 4 - أن الطبقة المسامية تقع على عمق يتراوح ما بين (650-750) سم تحت مستوى سطح الأرض.
- 5 - أن أقل كمية تصريف تستوعبها الطبقة المسامية من خلال الأبار التي تم

انهيار جوانب الحفرة ويكون بمثابة مرشح للماء الاتي في آن واحد .

9- بالإمكان تنفيذ المقترح في المناطق السكنية وفي المناطق العامة بكلفة زهيدة جداً.

المصادر

- 1- Terzaghi Karl & B. Peck Ralf
" Soil mechanics in Engineering Practices"
Wiley J. & Sons Inc. 2nd Edition (1967).
- 2- P. Leonard Capper & W. Fisher Cassie
"The Mechanics of Engineering Soils"
The Chaucer Press Ltd. G.B. 5th Edition (1971).
- 3- Fu Hua Chen
" Soil Engineering "
CrC Press LLC, U.S.A, 1ST Edition (2000).

في حال ان عملية التصريف العكسية(التصريف الى داخل التربة) تجري من دون أحداث تغيير على مستوى الماء في البئر ، أما في حالة التصريف تحت تأثير تغيير مستوى الماء في البئر (تحت ظروف زيادة الضغط بفعل رفع مستوى الماء في البئر عن مستواه الأصلي) فإن كمية التصريف ستزداد وهذا يعني تقليل الفترة الزمنية اللازمة للتخلص من المياه المتجمعة او زيادة في المساحة التي يخدمها البئر .

7- إذا افترضنا أن التصريف يحصل في منطقة قعر البئر فقط ، فان حفرة بأبعاد (1×1)م أي ما يعادل (0.008/1)، او (125) بئراً ، لان مساحة قعر البئر بقطر (10) سم . تساوي (0.008) مترمربع ستصرف كمية المطر الساقطة على مساحة قدرها

(3000 = 24 × 125) متراً مربعاً . (مساحة البئر الواحد في منطقة القعر = 0.008م²). وان البئر الواحد بقطر (10) سم . يخدم مساحة مقدارها (24) متراً مربعاً كما تم بيانه سابقاً

8- تتم المحافظة على حفر التصريف بملئها بمادة الحصو الجلود الذي يمنع بدوره